

муниципальная бюджетная общеобразовательная организация
Дмитриево Помряскинская средняя школа муниципального образования
«Старомайнский район» Ульяновской области
(МБОУ Дмитриево Помряскинская СШ)

ПРИКАЗ

с. Дмитриево Помряскино

25.04.2025

№176

Об утверждении

В связи с началом летней оздоровительной кампании в МБОУ Дмитриево Помряскинская СШ в период с 30 июня по 21 июля 2025 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по охране труда в составе:
 - председатель — директор Дубровская Ю.А.
 - члены комиссии:
 - завхоз Воронкова М.В.
2. Комиссии по ОТ провести испытания спортивного оборудования и провести осмотр и проверку оборудования детской игровой спортивной площадки.
3. Утвердить Акт-испытание спортивного оборудования, установленного на спортивной площадке МБОУ Дмитриево Помряскинская СШ и утвердить Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой спортивной площадки МБОУ Дмитриево Помряскинская СШ.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Ю.А.Дубровская

С приказом ознакомлены:

 Воронкова М.В.
 М.К. ...



Утверждаю
Директор
МБОУ Дмитриево
Помрянская СШ
Ю.А.Дубровская
Приказ от 25.04.2025г. №176

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой спортивной площадки
от 25.04.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда, назначенная приказом по ОО, в составе председателя — директора Дубровской Ю.А., завхоза Воронковой М.В. в присутствии учителя физической культуры Фаткуллина А.И. составили настоящий акт:

Владелец: МБОУ Дмитриево Помрянская СШ

Адрес установки: село Дмитриево Помрякино, улица Школьная, дом 3

Характеристика поверхности игровой площадки: беговая дорожка требует замены асфальтового покрытия

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно	удовлетворительно	нет	-	-
2	Турник	удовлетворительно	нет	-	-
3	Рукоход	удовлетворительно	нет	-	-
4	Яма для прыжков	удовлетворительно	нет	-	-
5	Баскетбольная площадка	удовлетворительно	нет	-	-
6	Тренажеры	удовлетворительно	нет	-	-

7	Брусья Романо	удовлетворитель но	нет	-	-
8	Ворота футбольные	удовлетворитель но	нет	-	-

Заключение:

1.Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной

документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.



Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Учитель физической культуры:

Ю,А.Дубровская

М.В. Воронкова

А.И. Фаткуллин



Утверждаю
Директор
МБОУ Дмитриево
Помряжская СШ
Ю.А.Дубровская

Приказ от 25.04.2025г. №176

АКТ-ИСПЫТАНИЕ
спортивного оборудования,
установленного на спортивной площадке
от 25.04.2025г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия по охране труда, назначенная приказом по ОО, в составе председателя — директора Дубровской Ю.А., завхоза Воронковой М.В. в присутствии учителя физической культуры Фаткуллина А.И. составили настоящий акт:

На спортивной площадке ОО для проведения занятий имеются следующие уличные спортивные снаряды и тренажеры: антивандальные — скамья для пресса, «Жим от груди», «Тяга верхняя», «Твистер», «Жим ногами», «Маятниковый», «Гребля». Турник на раме без настила Романо 204.04.04, Брусья Романо 204.21.00, снаряд Романо 204.11.00, снаряд Романо 204.12.00, снаряд Романо 204.15.00, бревно Романо 204.07.00, ворота футбольные, «Рукоход». Все вышеупомянутые снаряды и оборудование подвергнуты испытанию:

Тренажеры антивандальные (скамья для пресса, «Жим от груди», «Тяга верхняя», «Твистер», «Жим ногами», «Маятниковый», «Гребля») к тренажерам применена максимальная нагрузка. Нижняя часть которых вбита в грунт на глубину 600 мм и забетонирована.

Турник на раме без настила Романо 204.04.04, снаряд Романо 204.11.00, снаряд Романо 204.12.00, снаряд Романо 204.15.00, «Рукоход» - каждая перекладина находилась под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 — 2000 мм (прогиб грифа — 100 плюс — минус 10 мм). Все снаряды приварены к железным стойкам, нижняя часть которых вбита в грунт на глубину 1000 мм и забетонирована.

Брусья Романо 204.21.00 находились под нагрузкой 220 кг приложенного к середине, брусья приварены к железным стойкам, нижняя часть которых вбита в грунт на глубину 1000 мм и забетонирована.

Ворота футбольные 2 единицы, находились под нагрузкой 220 кг приложенного к середине, установлены на футбольном поле, приварены к железным стойкам, нижняя часть которых вбита в грунт на 1500 мм и забетонирована.

Бревно Романо 204.07.00 находилась под нагрузкой 220 кг приложенного к середине, приварены к железным стойкам, нижняя часть которых вбита в грунт на 1500 мм и забетонирована.

2. Заключение:

После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.

Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту (1979 г.) нормам.

Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.



Председатель комиссии:

Ю,А.Дубровская

Члены комиссии:

М.В. Воронкова

Учитель физической культуры:

А.И. Фаткуллин